

中山市生产建设项目水土保持监督检查记录表

项目名称	南区碧湾花园一区		建设地点	南区
建设单位	金涛(中山)果蔬物流有机公司		项目法人	张政
建设单位地址	中山市南区先施一路2号		联系人及电话	余理昆 18688158628
土石方情况 (挖方、填方、 弃方)	挖方: 12.55万m ³ 填方: 3.79万m ³ 弃方 8.76万m ³		工程占地 (hm ²)	7.68
			线型工程线路 长度 (km)	—
基本信息	水土保持方案批复文号		中水审复[2019]168号	
	实际/计划 开工时间		2017.8	
	实际/计划 完工时间		未定	
水土保持“三 同时”制度落 实情况	1、工程建设进展情况		正常施工、停工、完工/滞后	
	2、水保方案变更手续办理情况		无	
	3、水土保持监测工作开展情况		开展时间: / 监测单位: /	
	4、水土保持补偿费交纳情况		无	
	5、水保设施验收工作进展情况		验收单位: / 计划验收时间: /	
水土保持防 治措施落实 情况	1、是否按照开发建设项目水土保持 方案中的要求落实水保措施		是	
	2、是否存在水土流失情况		否	
	3、是否存在向河道、水库、湖泊倾 倒弃渣、影响行洪安全的违法行为		否	
	4、水土保持设施是否正常运行和持 续、安全、有效运转		是	
	5、是否落实水土保持设施的管理维 护情况		否	
备注	2018年4月已停工, 暂未开工, 时间未定。 现场已有护坡, 截水措施, 场地硬化, 无水土流失现象。			
检查单位	中山市水务局	检查人员	于慧敏 余理昆	
被检查单位 (现场人员签字)	余理昆 于慧敏 (广东国川)			

填表人: 于慧敏

检查日期: 2020年6月22日