

中山市生产建设项目水土保持监督检查记录表

项目名称	中山市气象灾害预警监测信息服务中心二期		建设地点	中山市东区
建设单位	中山市代建项目管理办公室, 中山市气象局		项目法人	
建设单位地址			联系人及电话	
土石方情况 (挖方、填方、 弃方)	挖方: 6.83 万 m ³ 填方: 6.83 万 m ³		工程占地 (hm ²)	7.32
			线型工程线路 长度 (km)	/
基本信息	水土保持方案批复文号		中水审复[2019]83号	
	实际/计划 开工时间		2018年11月	
	实际/计划 完工时间		2020年12月	
水土保持“三 同时”制度落 实情况	1、工程建设进展情况		正常施工、停工、完工/滞后	
	2、水保方案变更手续办理情况		无	
	3、水土保持监测工作开展情况		开展时间: /	
			监测单位: /	
	4、水土保持补偿费交纳情况		/	
	5、水保设施验收工作进展情况		验收单位: /	
			计划验收时间: /	
水土保持防 治措施落实 情况	1、是否按照开发建设项目水土保持 方案中的要求落实水保措施		部分落实, 新开工项目立即上措施	
	2、是否存在水土流失情况		否	
	3、是否存在向河道、水库、湖泊倾 倒弃渣、影响行洪安全的违法行为		否	
	4、水土保持设施是否正常运行和持 续、安全、有效运转		是	
	5、是否落实水土保持设施的管理维 护情况		是	
备注				
检查单位	中山市水务局 中山市生态环境局		检查人员	曾博 梁海 何新 郭
被检查单位 (现场人员签字)	中山市气象局 麦健华 珠海市城市建设投资有限公司 刘国平			

填表人: 于慧敏

检查日期: 2020 年 11 月 3 日