

# 中山市生产建设项目水土保持监督检查记录表

|                     |   |                         |                                    |                    |
|---------------------|---|-------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 项目名称                | 华发观山水花园 (A3 区)  |                         | 建设地点                               | 三乡镇麻子村             |
| 建设单位                | 中山市华晟房地产开发有限公司  |                         | 项目法人                               | 刘克                 |
| 建设单位地址              | 中山市沙溪镇华发生态庄园客户服务中心<br>203室  |                         | 联系人及电话                             | 朱志新<br>13590908601 |
| 土石方情况<br>(挖方、填方、弃方) | 挖方: 36.91 万 m <sup>3</sup><br>填方: 27.23 万 m <sup>3</sup><br>弃方: 9.68 万 m <sup>3</sup> | 工程占地 (hm <sup>2</sup> ) |                                    | 15.56              |
|                     |   | 线型工程线路长度 (km)           |                                    |                    |
| 基本信息                | 水土保持方案批复文号  |                         | 中水审复 (2021) 155 号                  |                    |
|                     | 实际/计划 开工时间  |                         | 2021 年 7 月                         |                    |
|                     | 实际/计划 完工时间  |                         | 2024 年 4 月                         |                    |
| 水土保持“三同时”制度落实情况     | 1、工程建设进展情况  |                         | 正常施工、停工、完工/滞后                      |                    |
|                     | 2、水保方案变更手续办理情况  |                         | 无                                  |                    |
|                     | 3、水土保持监测工作开展情况  |                         | 开展时间: 2021.9<br>监测单位: 广东国川工程咨询有限公司 |                    |
|                     | 4、水土保持补偿费交纳情况   |                         | 已交纳                                |                    |
|                     | 5、水保设施验收工作进展情况  |                         | 验收单位: 广东国川工程咨询有限公司<br>计划验收时间: 待定   |                    |
| 水土保持防治措施落实情况        | 1、是否按照开发建设项目水土保持方案中的要求落实水保措施  |                         | 是                                  |                    |
|                     | 2、是否存在水土流失情况  |                         | 否                                  |                    |
|                     | 3、是否存在向河道、水库、湖泊倾倒弃渣、影响行洪安全的违法行为   |                         | 否                                  |                    |
|                     | 4、水土保持设施是否正常运行和持续、安全、有效运转   |                         | 是                                  |                    |
|                     | 5、是否落实水土保持设施的管理维护情况   |                         | 是                                  |                    |
| 备注                  |   |                         |                                    |                    |
| 检查单位                | 中山市水务局  | 检查人员                    | 张敏 郭群                              |                    |
| 被检查单位<br>(现场人员签字)   | 12 张敏 黄智能   |                         |                                    |                    |

填表人: 闫宇佳

检查日期: 2021 年 11 月 5 日

12 张敏 2021.11.5